

## 材料力学

第2章 轴向拉伸和压缩

第2讲 应力和应变

主讲: 李皓玉




## 主要内容

- 一、问题提出
- 二、应力的概念
- 三、应变的概念



### 问题提出



# 哪个杆先破坏




拉压杆的强度除了与轴力的大小有关外,还与横截 面尺寸有关,细杆横截面上单位面积力大于粗杆横 截面上单位面积的内力,故细杆先被拉断。

应力一内力的分布集度,表示一个点受力的强弱程度。


## 二、应力的概念

#### 应力一内力分布的集度,表示一个点受力的强弱程度。





**应力** 
$$p = \lim_{\Delta A - 0} p_m = \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}A}$$




正应力  $\sigma = p \cos \alpha$ 

切应力  $\tau = p \sin \alpha$ 



## 二、应力的概念




#### 总结:

※ 正负规定:

 $\sigma$ —拉为正,压为负;

τ—绕所取段内一点取矩,顺时针为正,逆时针为负。




- ※ 単位: 1N/m²=1Pa 1MPa=106Pa 1GPa=109Pa
- ※整个截面上的应力合成,即为该截面上的内力。



## 三、应变的概念

#### 对于构件任一点的变形,只有线应变和切应变



1、线应变 单元体某一方向长度的相对改变量。

#### x方向的平均线应变

$$\overline{\varepsilon}_{x} = \frac{\Delta u}{\Delta x}$$


一点x方向的线应变

$$\varepsilon_{x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

均匀变形情况  $\varepsilon_x = \frac{\Delta u}{\Delta x}$ 

## 三、应变的概念

#### 2、切应变: 单元体直角的改变量



#### 切应变γ

- ※ 应变为无量纲量。
- ※ 正应力引起线应变,切应力引起切应变。

#### 3、应力和应变的关系(胡克定理)

实验表明,在线弹性范围内

$$\sigma_{x} = E \varepsilon_{x}$$

$$\tau = G\gamma$$

E—弹性模量

G—剪切弹性模量