

# 建筑工程制图

平面体

平面体的截切

主讲: 唐广




# 目录

- 平面体截交线的概念与性质
- 平面体截交线的作图



### 一、平面体截交线的概念与性质

- •平面体被平面截切产生的交线, 称截交线。
- 截交线既属于截平面,又属于立体的表面。
- 截交线是一个封闭的平面多边形, 其形状取决于平面体的形状及截平 面相对平面体的截切位置。
- 截交线的顶点数=平面体参与相交的边数 棱线或底边);
- 截交线的边数=平面体参与相交的表面数。



截交线与截面







### 二、平面体截交线的作图

#### (一) 求截交线的两种方法:

- 1. 求各棱线(或底边)与截平面的交点。
- 2. 求各棱面(或底面)与截平面的交线。

#### (二) 求截交线的步骤:

1. 空间及投影分析


☆ 截平面与体的相对位置

☆ 截平面与投影面的相对位置

2. 画出截交线的投影

的投影形状


求出截平面与棱面(或底面)的交线,并判其可见性。 或求出截平面与棱线(或底边)的交点,连线(判其可见性)成多边形。



确定截交线 的投影形状



例1、求如图所示三棱锥被正垂面所截切,求作截交线的水平投影和侧面投影。




#### 作题步骤如下:

- (1) 分析截交线的形状
- (2) 分析截交线的投影特点。
- (3) 求出截交线各点的三面投影。
- (4) 连线并判别可见性
- (5) 补全棱线的投影。




#### 例2、求六棱柱截切后的投影。



#### 解题步骤:

- 1.截交线形状与投影分析
- 2.求六条棱线与截切平面 的交点。
- 3.连线并整理棱线











### 例3、补全三棱锥截切后的水平投影和侧面投影



解题步骤

- 1.分析
- 2.求棱线与截切平面的 交点
- 3.整理图形,加深图线










例4: 求四棱锥被截切后的投影图。





# 小结

- 掌握平面体截交线的性质
- 重点掌握平面体的截切, 求作截交线