

## 在线开放课程

常用低压控制电器

概述

主讲: 张育军

### 课程任务提示



第一篇:

常用低压电器的结构、原理、选择、应用; 电气控制电路的基本原则和基本环节。

#### 第二篇:

可编程控制器(PLC)的结构、编程语言和编程方法、PLC接线方法以及调试方法。

在线开放课程

## 常用低压控制电器----学习方法



- •了解低压电器的结构、原理、选择和用途。
- •掌握低压电器的工作原理。
- •掌握低压电器的电工表示符号。

## 目录



- 1. 低压电器的基本知识
- 2. 低压电器的分类
- 3. 电磁式低压电器
- 4. 小结

## 1、低压电器的基本知识

SHIJIAZHUANG TIEDAO UNIVERSITY

- 1. <mark>电力拖动:</mark> 用电动机拖动生产机械。低压电器是基本组成元件。
- 2. 电力拖动系统组成:
- 主电路:由电动机、接触器主触点等电器 元件组成。
- 控制电路:由按钮、接触器继电器线圈等电器元件组成。
- 任务:根据给定的指令,依照自动控制系统的规律和具体的工艺要求对主电路进行控制。

在线开放课程

## 1、低压电器的基本知识



电器定义:一种能控制电路的设备。

低压电器:用于交流1200V、直流1500V 以下的电路中起通断、保护、控制或调 节作用的电器产品。

高压电器:交流1200V以上、直流1500V 及以上。

熔

断

器

快螺管

速旋式

太

塞太

其它电器

:按钮

、指示灯等

### 常用低压电器

继 行 开 程 关电器 电 开 器 关 压速温 热 电 时 万低 开压 微滚直 继 磁 力度度 间 动动动 太 继继继 电 继 关断 继 **太太太** 电电电 电 器 路 电 器器器 器 器 器 智开装 电中电 电电空直 能启置 压 子动气流 流间

式式阻电

尼磁

式式

式式式



在线开放课程

接触器

直交

流流

接接

触触

器器

继继继

电电电

器器器



1) 按操作方式分

手动电器:通过人力操作而动作的电器。

(如:刀开关、按钮、转换开关)

自动电器:按照信号或某个物理量的变化而自动动作的电器。(如:低压断路器、接触器、继电器)



### 2) 按控制作用分

执行电器:完成某种动作或传递功率。

控制电器:用来控制电路的通断。

主令电器: "发号施令"控制其它自动电

器的动作。

保护电器:保护电源、电路及用电设备,使它们不致在短路、过载状态下运行,免遭损坏。



3)按用途分

低压配电电器: 刀开关、低压断

路器、熔断器等。

低压控制电器:接触器、继电器、

启动器、按钮等。



#### 4) 按动作原理分

电磁式电器: 它是根据电磁铁的原理

工作的。例如:接触器、继电器等。

非电磁式电器:它是依靠外力(人力或机械力)或某种非电量的变化而动作的电器。例如:行程开关、按钮、速度继电器、热继电器等。



电磁式低压电器:由感测部分和执行部分组成。在低压电器中的应用很多,它们结构相似,原理相同。


组成:由电磁系统、触点系统、灭弧系统组成。



- (1) 电磁系统: 是电器的感受部件; 将电磁能转换成为机械能,并带动触点动作。通常由电磁线圈、静铁心、动铁心等组成,其中动铁心与动触点支架相连。
- (2) 触点系统:是执行部件。它的作用是通过触点的开、闭来通、断电路的。
- (3) 灭弧系统: 触点在断开的瞬间, 会在触头间隙中产生电弧, 对电路和电器有危害, 必须使电弧熄灭。

在线开放课程

### (1) 电磁系统示意图









#### (1) 电磁系统工作原理


线圈通电产生磁场、电磁吸力,使动、 静铁心磁化互相吸引,当动铁心被吸引 向静铁心时,与动铁心相连的动触点也 被拉向静触点,令其闭合接通电路。

电磁线圈断电后,磁场消失,动铁心在复位弹簧作用下,回到原位,使动、静 触点<mark>复位,</mark>分断电路。



(2) 触点系统:通过触点的开、闭来通、断电路,属于执行部件。

触点接触形式:点接触、线接触、面接触。




#### •触点分类:



- 按功能: 主触点和辅助触点。
- •按形状: 桥式触点和指形触点。
- •按位置:静触点和动触点。
- 按其初始位置: 常闭、常开触点。
- 常闭触点—常态时触点闭合。
- 常开触点—常态时触点分开。



### 桥式触点、指形触点示意图





(3) 灭弧系统: 电弧对电路和电器有危害, 必须使电弧熄灭。



在线开放课程

电弧产生:在触点由闭合到断开的过程中,会在触头间隙中由电子流产生弧状的火花,这种由电气原因造成的火花称为电弧。

电弧特点:外部有白炽弧光,内部有很高的温度和密度很大的电流。

电弧的危害:延迟了电路的断开。会烧损触点,缩短电器的使用寿命。



#### 常用的灭弧方法:

- (1) 电动力灭弧、(2) 栅片灭弧
- (3) 灭弧罩、(4) 窄缝灭弧
- (5) 磁吹灭弧

方式很多,其目都是为了尽快 熄灭电弧,保护电路和电器。 灭弧装置不能缺少或损坏!

## 4、小结

在线开放课程

- 1. 低压电器的基本知识
- 2. 低压电器的分类
- 3. 电磁系统的结构与原理
- 4. 触点系统分类与结构
- 5. 了解常用灭弧方法