

# 在线开放课程

# 钢结构设计原理

普通螺栓群连接计算(二)

主讲: 许宏伟



在线开放课程

#### (一) 普通螺栓抗拉连接的工作性能

抗拉螺栓连接在外力作用下, 连接板件接触面有脱开 趋势, 螺栓杆受杆轴方向拉力作用, 以栓杆被拉断为其破 坏形式。

#### (二) 单个普通螺栓的抗拉承载力设计值

$$N_t^b = A_e f_t^b = \frac{\pi d_e}{4} f_t^b \qquad (4-58)$$

式中: A<sub>e</sub>--螺栓的有效截面面积;

de--螺栓的有效直径;

f, b--螺栓的抗拉强度设计值。

#### 公式的两点说明:




在线开放课程

#### (1) 螺栓的有效截面面积


因栓杆上的螺纹为斜方向的,所以公式取的是有效直径d<sub>e</sub>而不是净直径d<sub>n</sub>,现行国家标准取:

$$d_e = d - \frac{13}{24} \cdot \sqrt{3} \cdot t$$
  $(t - \mbox{\em gib})$   $(4 - 59)$ 



# (2) 螺栓垂直连接件的刚度对螺栓抗拉承载力的影响

A、试验证明影响撬 力的因素较多,其大 小难以确定,规范采 取简化计算的方法, 取f,b=0.8f(f—螺栓 钢材的抗拉强度设计 值)来考虑其影响。



$$N_{t} = \frac{N}{2} + \frac{Q}{2} \qquad (4 - 60)$$




B、在构造上可以通过加强连接件的刚度的方法,来减小杠杆作用引起的撬力,如设加劲肋



在线开放课程

,可以减小甚至消除撬力的影响。



## (三) 普通螺栓群的轴拉设计





一般假定每个螺栓均匀受力,因此,连接 所需的螺栓数为:

$$n = \frac{N}{N_t^b} \tag{4-61}$$

#### (四) 普通螺栓群在弯矩作用下







- M作用下螺栓连接按弹性设计,其假定为:
  - (1) 连接板件绝对刚性, 螺栓为弹性;
  - (2) 螺栓群的中和轴位于最下排螺栓的形心处,各螺栓所受拉力与其至中和轴的距离成正比。

# 显然 '1'号螺栓在M作用下所受拉力最大



在线开放课程

## 由力学及假定可得:

$$\frac{N_1^M}{y_1} = \frac{N_2^M}{y_2} = \frac{N_3^M}{y_3} \dots = \frac{N_n^M}{y_n}$$
 (4-62)

$$M = m(N_1^M y_1 + N_2^M y_2 + \dots + N_n^M y_n) \qquad (4-63)$$

由式4--62得:

$$N_{2}^{M} = \frac{N_{1}^{M}}{y_{1}} \cdot y_{2}; \quad N_{3}^{M} = \frac{N_{1}^{M}}{y_{1}} \cdot y_{3}; \cdots N_{n}^{M} = \frac{N_{1}^{M}}{y_{1}} \cdot y_{n} \qquad (4-64)$$

#### 将式4--64代入式4--63得:



在线开放课程

$$M = m \cdot \frac{N^{M}}{y_{1}} \cdot \left(y_{1}^{2} + y_{2}^{2} + \dots + y_{n}^{2}\right) = \frac{N^{M}}{y_{1}} \cdot m \sum_{i=1}^{n} y_{i}^{2}$$
 (4-65)

$$N_1^M = \frac{M \cdot y_1}{m \sum_{i=1}^n y_i^2} \tag{4-66}$$


### 因此,设计时只要满足下式,即可:

$$N_1^M \leq N_t^b$$

(4-67)

## (五) 普通螺栓群在偏心拉力作用下





# 先按小偏心计算(M较小, N较大) 假定旋转轴过栓群形心



在线开放课程

M=F'e

$$N_{\min} = \frac{F}{n} - \frac{M \cdot y_1}{m \sum_{i=1}^{n'} y_i^2}$$
 (4-68) m为螺栓列数

## 若 $N_{\text{min}} \geq 0$ , 则小偏心假设成立, 要求:

$$N_{\text{max}} = \frac{F}{n} + \frac{M \cdot y_1}{m \sum_{i=1}^{n'} y_i^2} \le N_t^b$$

若N<sub>min</sub> < 0 , 则小偏心假设不成立 , 应按大偏心计算。这时,旋转轴应在 最下排螺栓线上,根据平衡,则




$$N_{\text{max}} = \frac{M' \cdot y_1'}{m \sum_{i=1}^{n'} y_i'^2} \le N_t^b$$

$$M' = F \cdot e'$$

(M较大,N较小)


# 大偏心计算模型






### 四、普通螺栓拉、剪联合作用

- 1、普通螺栓在拉力和剪力的共同作用下,可能出现两种破坏形式:螺杆受剪兼受拉破坏、孔壁的承压破坏;
- 2、由试验可知, 兼受剪力和拉力 的螺杆,其承载 力无量纲关系 曲线近似为一 "四分之一圆"。







## 3、计算时,假定剪力由螺栓群均 匀承担,拉力由受力情况确定。

多元素产低道大学

在线开放课程


因此:

$$N_V = \frac{V}{n}$$

规范规定:普通螺栓拉、剪联合作用为了

防止螺杆受剪兼受拉破坏,应满足:

$$\left(\frac{N_v}{N_v^b}\right)^2 + \left(\frac{N_t}{N_t^b}\right)^2 \le 1 \qquad (4-69)$$



## 为了防止孔壁的承压破坏,应满足:



在线开放课程

$$N_v \leq N_c^b$$

(4-70)


另外,拉力和剪力共同作用下的普通螺栓连接,当<mark>有承托承担全部剪力时</mark>,螺栓群按受拉连接计算。

#### 承托与柱翼缘的连接角焊缝按下式计算:

$$\tau_f = \frac{\alpha \cdot N}{\sum l_w h_e} \le f_f^w \tag{4-71}$$

#### 式中:

**α—增大系数,一般取α=1.25~1.35。** 





# 谢谢大家!

